





Locomotora diésel CP 1960
Posición de la piecería en metal fundido